







**УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ДНЗ «ОХТИРСЬКИЙ ЦЕНТР ПТО»)
ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПРОБЛЕМАМИ**

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
І. ПРИЛЕГЛА ТЕРИТОРІЯ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК								
1.	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн тощо. (Покриття з бетонних плит повинно бути рівним, а товщина швів між плитами - не більше 0,015 м). <i>Примітка:</i>			+		+		
2.	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухилами не більше 1:12. (Висота бортового каменю в місцях перетину тротуару з проїзною частиною не повинна перевищувати 0,04 м). <i>Примітка:</i>			+		+		
3.	Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглий території 3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин над шляхами руху становить мінімум 2,1 м.			+		+		


№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	3.2. Відстань від поверхні доріжки до конструкцій, що виступають над нею, або гілок рослин становить мінімум 0,7 м. 3.3. Конструкції або гілки рослин не виступають на шляхи руху більше ніж на 0,1 м. <i>Примітка: перешкоди на шляху руху відсутні</i>			+		+		
4.	Якщо будівля на окремій, відгородженій території чи відповідає вхід таким вимогам: 4.1. Ширина хвіртки мінімум 90 см 4.2 Відсутні сходи чи пороги 4.3 Відсутні перешкоди у вигляді урни, тумби тощо <i>Примітка: ширина хвіртки понад 90 см, наявний бордюр висотою 8 см, урни, тумби відсутні</i>			+		+		
5.	Зона паркування 5.1. Біля будівлі виділено місця для паркування автомобілів 5.2. На цій автостоянці розмічено місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю 5.3. Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначено знаками, прийнятими в міжнародній практиці: дорожнього знаку 5.38 "Місце стоянки" разом з позначенням "Міжнародний символ доступності" (МСД)	 		+		+		


№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	Примітка: зона паркування (місця для паркування автомобілів) наявна				+		+	
II. БУДІВЛІ І ПРИМІЩЕННЯ								
6.	Сходи зовнішні 6.1. Сходинок однакові по висоті.			+		+		
	6.2. Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинки для осіб з порушенням зору <i>Примітка: при вході наявний бордюр заввишки 8 см</i>			+		+		
	Поручні при зовнішніх сходах 6.3. Чи є поручні біля сходів				+		+	
	6.4. Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см				+		+	
	6.5. Поручні розташовані з обох боків				+		+	
	6.6. Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, є розділові поручні				+	+		
	Пандус. Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами/ухил 1: 12 7.1. Наявний пандус.			+		+		



7.	7.2. Ухил пандуса відповідає нормативам.			+		+		
----	--	--	--	---	--	---	--	--


№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	7.3. На пандусі є поруччя перил. 7.4. Перила встановлені з обох боків пандуса. 7.5. Поруччя перил встановлено у двох рівнях на висоті 70 см і 90 см. 7.6. Поручні мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см.			+		+		



ВХІДНА ГРУПА. ТАМБУР




8.	Двері 8.1. Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить мінімум 90 см.				+		+	
	8.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить мінімум 80 см. <i>Примітка: ширина робочої частини вхідних дверей 90 см</i>			+		+		


Пороги в дверях не превышают 2,5 см (наилучшее, когда пороги отсутствуют) <i>Примечание: высота порога у входных дверей не превышает 2,5 см., в некоторых аудиториях порог отсутствует.</i>			+		+		
--	---	--	---	--	---	--	--

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	8.4. Різноманітні предмети (наприклад, щітка для витирання ніг, фіксатор дверей) не повинен-ні бути перепорою для перехожих, особливо для МГН. Це важливо у разі евакуації при надзвичайних ситуаціях. Дренажні та водозбірні ґрати в підлозі тамбурів або входних площадок повинні встановлюватися урівень з поверхнею покриття підлоги.			+		+		
	8.5. На прозорій частині дверей нанесено контрастне маркування.				+		+	
ВЕСТИБЮЛЬ								
9.	9.1. У вестибюлі є сходи (якщо сходи є, вказати кількість сходинок у промаркованій колонці). <i>Примітка: 0 сходинки</i>			+		+		

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	9.2. Наявне контрастне маркування ребер сходинок.			+			+	
	9.3. На сходах встановлені поручні.			+		+		
	9.4. Перила на сходах встановлені з обох боків. <i>Примітки: перили на сходах встановлені з однієї сторони</i>				+		+	
	9.5. Сходи дубльовані пандусом. <i>Примітки: пандус не передбачений проектом</i>			-	-	-	-	-
	9.6. Пандус обладнаний перилами. <i>Примітки: : пандус не передбачений проектом</i>			-	-	-	-	-
ВІДСУТНІСТЬ ПЕРЕШКОД НА ШЛЯХАХ РУХУ ЗЗОВНІ БУДІВЛІ								
10.	10.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин над шляхами руху становить 2,1 м. <i>Примітка: відстані нормативні</i>			+		+		
	10.2. Відстань від підлоги до конструкцій, що виступають над нею, або гілок рослин становить не більше 0,7 м. <i>Примітка: відстані нормативні</i>			+		+		

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	10.3. Конструкції або гілки рослин не виступають на шляхи руху більш ніж на 0,1 м. <i>Примітка: відстані нормативні</i>			+		+		
	10.4. Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина становить не менше 1,8 м. <i>Примітка: відстані нормативні</i>			+		+		
	10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у проєкті заввишки менше 1,9 м. <i>Примітка: ділянки під маршем не передбачені проєктом</i>			-	-	-	-	-

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	10.6. Ділянки під маршем відкритих сходів чи інших нависаючих елементів усереднені будинку, що мають розмір у просвіті заввишки менше 1,9 м, огорожені. <i>Примітка: ділянки під маршем не передбачені проєктом</i>			-	-	-	-	-
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ПРИМІЩЕННЯ								
11.	Наявність доступного для МГН туалету 11.1. Наявна універсальна кабіна. <i>Пояснення.</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше: ширина — 1,65 м, глибина - 1,8 м. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітка</i>			-	-	-	-	-
	11.2. Наявна доступна (амбулаторна) туалетна кабіна. <i>Пояснення.</i> Доступна (амбулаторна) кабіна загального користування повинна мати розміри в плані не менше: ширина - 0,9 м, глибина (відстань від унітаза до дверей) - 0,9 м, ширина дверей - 0,8 м, двері відчиняються назовні. Унітаз має бути обладнано поручнями. <i>Примітка: не передбачена проєктом</i>				+		+	

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
ЇДАЛЬНЯ								
12.	Їдальня розташована на I поверсі(необхідно вказати фактичний номер поверху в промаркованому віконечку)			+		+		
	Якщо їдальня розташована на поверххах вище першого: 12.1. Чи є в будівлі ліфт?			-	-	-	-	-
	12.2. Чи є в будівлі підйомна платформа?			-	-	-	-	-
	12.3. Чи є в будівлі інші технічні засоби переміщення сходами осіб у кріслах колісних? Примітка: технічні засоби відсутні			-	-	-	-	-
13.	Вхідні двері в приміщення їдальні 13.1. Якщо вхідні двері одинарні, чи становить ширина дверного полотна мінімум 85 см?			-	-	-	-	-
	13.2. Якщо вхідні двері є двостулчасті, чи становить ширина робочої частини дверей мінімум 80 см? Примітка: ширина робочої частини двостулчатих дверей 70 + 70 см, за потреби відчиняються обидві частини дверей			+		+		

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
	13.3. Висота порогів у дверях не перевищує 2,5 см (найкраще, коли пороги відсутні) <i>Примітка: висота порогів 2 см</i>			+		+		
	13.4. Перешкоди у дверному отворі у вигляді урни, тумби, меблів тощо відсутні. <i>Примітка: перешкоди відсутні</i>			+		+		
14.	Чи достатнє штучне освітлення у приміщенні, де розташована їдальня? <i>Примітка: штучне освітлення достатнє</i>			+		+		

№ з/п	Вимоги нормативного документа (ДБН В.2.2-17:2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення)	Малюнок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	Доступно	Частково доступно	Недоступно
15	Тактильні засоби, що виконують попереджувальну функцію на покритті пішохідних шляхів на ділянці, слід розміщувати не менш ніж за 0,8м до об'єкта інформації, початку небезпечної ділянки, зміни напрямку руху, входу тощо			+		+		